

Лист № 1

Лист № 2

Лист № 3

Лист № 4

Лист № 5

Лист № 6

Лист № 7

Лист № 8

Лист № 9

Лист № 10

Лист № 11

Лист № 12

Лист № 13

Лист № 14

Лист № 15

Лист № 16

Лист № 17

Лист № 18

Лист № 19

Лист № 20

Лист № 21

Лист № 22

Лист № 23

Лист № 24

Лист № 25

Лист № 26

Лист № 27

Лист № 28

Лист № 29

Лист № 30

Лист № 31

Лист № 32

Лист № 33

Лист № 34

Лист № 35

Лист № 36

Лист № 37

Лист № 38

Лист № 39

Лист № 40

Лист № 41

Лист № 42

Лист № 43

Лист № 44

Лист № 45

Лист № 46

Лист № 47

Лист № 48

Лист № 49

Лист № 50

Лист № 51

Лист № 52

Лист № 53

Лист № 54

Лист № 55

Лист № 56

Лист № 57

Лист № 58

Лист № 59

Лист № 60

Лист № 61

Лист № 62

Лист № 63

Лист № 64

Лист № 65

Лист № 66

Лист № 67

Лист № 68

Лист № 69

Лист № 70

Лист № 71

Лист № 72

Лист № 73

Лист № 74

Лист № 75

Лист № 76

Лист № 77

Лист № 78

Лист № 79

Лист № 80

Лист № 81

Лист № 82

Лист № 83

Лист № 84

Лист № 85

Лист № 86

Лист № 87

Лист № 88

Лист № 89

Лист № 90

Лист № 91

Лист № 92

Лист № 93

Лист № 94

Лист № 95


Лист № 96

Лист № 97

Лист № 98


Лист № 99

Лист № 100




- 1 Пять припоем ПОС61 ГОСТ 21930-76.
2 Транзисторы VT1, VT2, VT12, VT13 устанавливать на теплопроводную пасту КПТ-8 ГОСТ 19783-74.
3 На выводы транзистора VT14 перед формовкой и запайкой надевается термоусадочная трубка "Радпласт" внутренним диаметром 1 мм.
4 Остальные технические требования по ОСТ4ГО.070.015.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел Сборочный чертеж		
Разраб.	Букварев			10.21			
Проб.					Лист 1 / Листов 2		
Т.контр.							
Н.контр.					Копировал		
Утв.							
					Формат	A2	




Установка транзисторов VT21-VT28



Установка транзисторов VT17-VT20



Установка транзисторов VT15, VT16



Установка транзистора VT14

