




Монтаж гофра



Монтаж внутренней крышки



Готовые «половинки» будущего датчика



Реакция первой половинки на громкое слово «РАЗ, РАЗ» хаха. (5 см от «орала»)

То же вторая «половинка» /сам не поверил но они практически идентичны по качеству/

(Да – пьезики травлены до 50% толщины подкладки.)

У целом вроде работают . Уже поздновато – завтра проверим АЧХ и чуйку в контрольном САБе