




L2-L5 13 витков проводом 1 мм на оправке 5мм
 L6,L7 - на броневом магнитопроводе L=50 мкГн
 L8-L11 два слоя по 10 витков проводом 1.3 мм
 на оправке 10мм

