




Устанавливать либо VD1, либо VT4
указаны для использования VT4

Подстройка 2 мА

Вход ООС после контактов разъема платы питания

C11, C13 - компенсаторы емкости монтажа

При использовании X3
установить 100 кОм



Mad Whim ver 0.6

Усилитель
Схема электрическая
принципиальная

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Букварев			08.16
Проб.				
Согл.				
Согл.				
Н.контр.				
Умб.				

Лит.	Масса	Масштаб
Т		
Лист: 1	Листов: 1	